



Durante este lunes continúa el proceso de enfriamiento de la turbina de la unidad uno en termoeléctrica de **Felton**, precisó **Euclides Rodríguez Mejías, director general de esta industria**.

Para lograr acceder al área con sobrecalentamiento, chumacera 4, la temperatura no debe rebasar los 100 grados Celsius, precisó Rodríguez Mejías.

Igualmente dijo que el enfriamiento de la turbina no puede ser forzado, y por ello transita en una disminución de forma natural, a razón de 1.66 grados Celsius por hora.

Los pronósticos auguran que el jueves 11 de agosto deben iniciar la intervención en el área y evaluar las causas que provocan exceso de temperatura, para más adelante realizar los trabajos de rehabilitación.

La chumacera es una especie de muesca, que sostiene a través de una lámina de aceite a alta presión los cabezales o ejes de los rotores, con un peso cercano a las 30 toneladas, para que estos giren a alta velocidad sin realizar contacto directo con las partes sólidas. En esa zona la temperatura puede oscilar de forma normal hasta los 94 grados Celsius.

El director general de la termoeléctrica ubicada en Felton, asegura, además, que

## **Continúa este lunes proceso de enfriamiento en turbina del bloque 1 de Felton**

Publicado: Lunes, 08 Agosto 2022 05:22

Escrito por Editor Mayarí

Visto: 398

---

mientras transcurre el proceso de enfriamiento de la turbina, realizan mejoras en los elementos que componen la caldera, buscando que gane en eficiencia cuando reinicie la producción de vapor.