



Dificultades

técnicas en las bombas sumergibles que garantizan la entrega de agua a la comunidad de **Levisa** y la empleada en el pozo 27, dirigida al abasto de la demarcación de Nicaro, pone en tensiones a las fuerzas de acueducto y alcantarillados en **Mayarí**, la cual trabaja en la búsqueda de alternativas.

Leonardo López Bowen, director en funciones del referido sector en el territorio, aseveró que evaluaciones preliminares identifican dificultades mecánicas en ambos equipos, por lo que durante las próximas horas acometerán el levantamiento de los sistemas, acción que solo es posible con fuerzas especializadas y el uso de grúas.

Por otra parte, López Bowen refirió que garantizar la entrega de agua potable a la comunidad de Centeno y ofrecer un servicio que permita dinamizar la producción en la Unidad Empresarial de base **Acuanipe**, son los principales objetivos de la reparación de más de setecientos metros de la conductora que entrega el líquido a los citados sitios.

Ejecutar la soldadura utilizando la termofusión es tarea compleja ante la humedad provocada por las lluvias, ya que el trabajo es realizado con alto voltaje de electricidad, acota

Publicado: Lunes, 05 Febrero 2024 18:51

Escrito por Editor Mayarí

Visto: 801

El directivo informó además acerca de los pasos para lograr el abasto a la comunidad de **Dumoy cinco**, donde muy pronto conectarán al canal en aras de lograr la entrega fluida del líquido.

Apuntó López Bowen que el municipio cuenta ahora con cinco días de cobertura de cloro para el proceso de potabilización del agua y subrayó las dificultades con el abasto al reparto 26 de julio, tomando en cuenta las constantes afectaciones del servicio eléctrico nacional.