

Deterioro del tiempo provocó dificultades en el servicio eléctrico de Mayarí

Publicado: Miércoles, 07 Febrero 2024 08:58

Escrito por Editor Mayarí

Visto: 154



La incidencia de rachas de viento fuertes y las lluvias, provocaron en las últimas jornadas inestabilidad en el servicio eléctrico local, lo que unido al déficit de generación en el país, posibilitó periodos más extendidos sin electricidad en varias comunidades.

Referencias de la dirección de la Unidad básica eléctrica en Mayarí, dan cuenta de momentos de inestabilidad notables a partir de activarse el sistema de protección conocido como Nulet, el cual actúa ante conductores caídos, roses de ramas de árboles u otra incidencia.

En la jornada de ayer hubo varias demandas por averías, todas en puntos muy alejados, hecho que provocó demoras en la solución de los problemas por parte de los equipos habilitados para los trabajos.

De igual manera, consideraciones de especialistas, subrayan que ante el deterioro de las condiciones del tiempo, es muy complejo realizar operaciones relacionadas con la electricidad, porque en la mayoría de los casos laboran con alto voltaje.